

监理工程师通知回复单

工程名称: 齐河县兴泰兴能源 9.5MW 分布式光伏发电项目 编号: XBDL-JLHF-007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司齐河县兴泰兴能源 9.5MW 分布式光伏发电项目
监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-SDHLMY-007 监理通知单, 我单位立即响应, 2018 年 06 月 20 日
完成以下工作量现报上, 请予以复查。

1. 已安排施工人员进行全面检查, 对破损的电缆保护层采取保护措施。
2. 已对所有汇流箱接地进行整改, 用 16 平方线连接主网。
3. 对固定不到位的桥架进行紧固。
4. 已将 1、2#箱变、4、5#箱变之间的高低压电缆分开敷设。

施工项目部 (章)

项目经理: 董志强

日期: 2018.6.20

监理项目部复查意见:

经巡视检查, 已对通知单中所提出的问题进行了整改,
要求在今后的施工过程中引起重视, 避免此类问题在发生。

监理项目部 (章)

总/专监理工程师: 韩火明

日期: 2018.06.20

注: 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



制箱柜汇流箱接地



高低压电缆分开敷设