

监理通知单

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLTZ-006

致：山东正泰工业设备安装有限公司

事由：监理工程师通知单回复单事宜

内容：我监理部之前关于施工质量问题、施工安全问题所发编号为监理通知单 JXM-JLTZ-003 和监理通知单 JXM-JLTZ-005，要求你单位整改监理通知单上问题及整改完成后报监理和业主验收，但一直未见到你单位回复，希望你单位接到此监理通知单后及时整改并回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018 年 5 月 18 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建