

监理通知单

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLTZ-010

致：山东正泰工业设备安装有限公司

事由：关于施工质量、安全施工事宜

内容：

经业主、监理巡视检查过程中发现以下质量问题：

- 1、接地扁铁焊接未水平、垂直放置。
- 2、设备两端接地未防腐处理。
- 3、设备基础场地未进行平整、土方回填未平整。
- 4、现场施工过程中产生的垃圾未能及时清理。
- 5、安全佩戴用具随地丢弃，未能统一放置。

针对上述问题，要求你方重视并在 2 个工作日内落实整改，整改自检合格后报监理部复查，若未按照上述要求实施，监理部将根据相关条款进行处罚。

附：质量问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018 年 6 月 19 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

