

监理工程师通知单

工程名称: 万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—002

致: 安徽俊合建设集团有限公司

事由


关于现场安全问题


内容

我监理部在巡查 3#成品库钢结构加固焊接发现现场存在以下问题:

1. 施工人员高空作业未按规定合理佩戴安全带, 有较大的安全隐患。
2. 施工作业区未按相关要求设置接火斗, 造成焊渣飞溅现象。

附照片





以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，并及时对问题做出合理的措施及整改。

监理单位（章）：
总/专业监理工程师：刘士发
日期：2017年12月6日



注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建