

监理工程师通知单

工程名称: 万力新能源汽车有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JZMB-001

致: 安徽俊合建设集团有限公司

事由


关于现场质量、安全、进度问题


内容

我监理部在巡查 3#成品库钢结构加固发现现场存在以下问题:

1. T 型钢末端与原有钢构柱连接部位未完全紧贴。
2. 施工现场警戒线处未设置警示牌。
3. 施工单位必须严格按照图纸设计要求施工。
4. 每天施工前做好安全文明施工技术交底。

附照片





以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，并及时对问题做出合理的措施及整改。



监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 刘七发
日期: 2017年12月3日



由 扫描全能王 扫描创建