

## 监 理 通 知 单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：017

致：北京英杰融创信息技术有限公司施工项目部

事由：关于施工现场的相关安全问题

内容：

1. 公用工程车间配电室并网柜安装部分施工人员未按照相关要求合理佩戴安全帽；
2. 施工现场临时电源线存在乱拉乱接，未做任何保护措施；
3. 现场施工材料、工具、设备摆放混乱，存在安全隐患；
4. 部分母排搭接作业人员未按要求佩戴相关绝缘安全用品；
5. 切割、焊接施工部位未设置安全防护、隔离措施及消防器材；

附照片


针对以上问题，要求你单位负责人对施工现场加强安全管理，对施工人员做好安全技术交底，加强人员的安全教育工作，确保施工过程中的安全。对存在安全隐患的部位进行及时整改，限期 1 天

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士俊

日期：2018 年 6 月 16 日





注 本表一式\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_份。

