

监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-007

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-007 的监理通知后，已按要求完成了关于开关站、箱变外围接地带不符合设计要求的整改工作，现报上，请予以复查。

附：整改照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

经检查，承包人对 JXM7-JL-007 号监理指令的问题于 2018 年 1 月 23 日处理完成，符合指令要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建