

监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-012

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-012 的监理通知后，已按要求完成了关于场区安全质量检查中发生的问题的整改工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

- 1、部分支架防水帽安装不合格的已更换（附照片）
- 2、未靠紧压实的部分组件压块已冲压压实（附照片）
- 3、已更换四平方线公母制作工具。
- 4、对于距离地面太近的组件，已对地面进行铲土，符合设计要求。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.1.21

监理项目部复查意见：

经检查，承包人对 JXM7-JL-012 号监理指令的问题于 2018 年 1 月 21 日处理完成，符合指令要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018.1.23

注：本表一式三份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建