

监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-014

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-014 的监理通知后，已按要求完成了 2018 年 3 月 25 日监理单位巡视发现问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：针对 2018 年 3 月 25 日监理单位巡视发现场区内电缆敷设有交叉敷设的现象，现按照设计规范对其进行了整改，我方已经整改完成，自检合格。

附件：整改后图片。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2018.3.25

监理项目部复查意见：

承包人对 JXM7-JL-014 号监理指令的问题于 2018 年 3 月 25 日处理完成，符合指令要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.3.26

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建