

监理通知回复单

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-015

致常州正衡电力工程监理有限公司郟城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-015 的监理通知后，已按要求完成了关于综合楼瓷砖事宜工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

综合楼卫生间墙面瓷砖垂直度与平整度以及瓷砖缝隙过大问题现已按照要求整改完成（附照片）

施工项目部（章）

项目经理：

日期：2018.4.4

监理项目部复查意见：

经审查，承包人对 JXM7-JL-015 号 监理指令的问题，
于 2018 年 4 月 4 日处理完成，符合指令要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018.4.5

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建