

监理通知回复单

工程名称：郅城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-022

致常州正衡电力工程监理有限公司郅城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-022 的监理通知后，已按要求完成了场内消缺工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

1. 四、五区雨后积水
2. 部分草木生长旺盛、遮挡组件与桥架
3. 区间钢管护墩未做
4. 组件离地最小距离与设计不符
5. 开关站一、二次设备百叶窗位置与设计不符
6. 开关站地坪与设计不符

以上问题已整改完毕，自检合格

施工项目部 (章)：

项目经理：

日期：

祁安付

2018.5.18

监理项目部复查意见：

经检查施工方对 JXM7-JL-022 号问题整改完成符合规范和设计要

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.5.19

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建