

监理通知回复单

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-026

致常州正衡电力工程监理有限公司郟城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-026 的监理通知后，已按要求完成了地锚桩浇筑整改工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

地锚桩浇筑施工中的问题

1. 孔内积水未清理干净
 2. 同组地锚桩高度不一样
 3. 部分地锚桩垂直度与设计不符
 4. 振捣方式未按施工方案进行施工
- 以上问题现已整改完成，自检合格。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

经检查施工方对 JXM7-JL-026 号问题整改完成
符合规范和设计要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建