

## 监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-027

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-027 的监理通知后，已按要求完成了现场施工安全整改工作，现报上，请予以复查。

### 整改内容：

现场施工人员多人未佩戴安全帽，现已整改完毕，并进行了安全培训，图片见附件



监理项目部复查意见：

经检查，承包人对 JXM7-JL-027 号问题于 2017 年  
5 月 31 日整改完成，符合安全规范要求。



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建