

监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-030

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-030 的监理通知后，已按要求完成了场内支架安装工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

1. 支架斜梁安装不符合设计及规范要求
 2. 支架后立柱严重倾斜，未能与地锚桩处在同一垂直线上
 3. 地锚桩浇筑与设计不符
 4. 支架区间接地扁铁埋深深度与设计不符
- 以上问题现已整改完毕，自检合格。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2018.6.20

监理项目部复查意见：

经检查施工方对 JXM7-JL-030 号问题整改完成
符合规范和设计要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018.6.21

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建