

监 理 通 知 单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM7-JL-015

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

事由：关于综合楼瓷砖的事宜

内容：

今现场巡视时发现综合楼室内卫生间墙面瓷砖垂直度与平整度未达到规范要求且部分瓷砖缝隙过大，现要求你方按规范要求对其进行整改。整改完成后经自检合格后报至监理项目部复检，合格后方可进行下到工序施工。若无进行报验就私自进行下到工序，我方将拒绝签字；一切后果由你方负责。

回复：

限你方两日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2018.4.2



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。