

监 理 通 知 单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM7-JL-002

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

事由：关于地锚桩外露尺寸过多的事宜

内容：

今巡视发现你方浇桩现场仍有部分地锚桩外露超过设计要求（设计要求外露尺寸 300mm）。经检查部分地锚桩有外露 400mm-500mm。现要求你方立即对外露尺寸不符合设计要求的地锚桩进行整改，要严格按照设计图纸进行施工，整改完成后上报监理部对其进行复检验收。


回复：

限你方立即整改回复。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日 期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建