

监理通知回复单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-002

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-002 的监理通知后，已按要求完成了外露尺寸不符合设计要求的锚桩工作，现报上，请予以复查。

详细内容：针对部分外露超过设计要求的锚桩（设计要求外露尺寸 300mm），我方已经整改完成，自检合格。

附件：现场整改照片



施工项目部

项目经理：_____

日期：2017.12.30

监理项目部复查意见：

经检查，承包人对 JXM7-JL-002 号监理指令的问题已于 2017 年 12 月 30 日处理完成，符合指令要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日

期：2017.12.31

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。