

监理工程师通知回复单


工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW）

编号：KSGF-TZHF-001


致：常州正衡监理有限公司 项目监理机构	
我方接到编号为 ZHJL-MSSC-01 的监理工程师通知单后，已按要求完成了全部整改工作，现报上，请予以复查。	
详细内容：	
1. 水泥墩钢筋绑扎浇筑前检查，加固。（附图一）	
2. 钢筋在模具中位置已调整到合适位置。（附图一）	
3. 现场电线已妥善布置，改用接线箱装置。（附图二）	
附件：回复材料	
承包单位（章）： 项目经理：杨文达 日期：2017.11.26	
项目监理机构复查意见：	
经检查整改结果符合要求	
项目监理机构（章）： 专业监理工程师：徐文年 日期：2017.11.26	

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



图一



图二

- 2、对覆盖光伏组件的雨雪会及时清理，保证后续发电；
- 3、现屋面暂时停工，以地面施工为主，确保施工进度；
- 4、现场安全问题我方会对个施工班组进行安全教育，确保安全施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
 监理项目部(章)
 2018年1月3日

主送单位	江苏阚山发电有限公司、上海上电电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2018-1-3

注 本文件一式三份。



江苏润山发电有限公司光伏电站项目 (3.2MWP)

第三次会议签到表

时间: 2018.1.2

[illegible]