

监 理 通 知 单

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW） 编号：ZHJL-MSSC-01

致：上海上电电力工程有限公司

抄送：江苏阚山发电有限公司

事由：关于钢筋绑扎的事宜

在今日监理巡视过程中，发现问题如下：

- 1、钢筋绑扎不紧以及漏绑的情况。（附图一）。
- 2、钢筋在模具中的位置太过靠近模具，在浇筑后会出现露筋的情况。
- 3、在现场发现你方在使用电线时没有进行安全规范操作，随意乱仍插排。（附图二）

图一：

图二：



望接到通知后，及时整改并回复。

监理单位（盖章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年11月24日



本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建