

监 理 通 知 单

工程名称：江苏阌山发电有限公司光伏项目（3.2MW） 编号：ZHJL-MSSC-03


致：上海上电电力工程有限公司

抄送：江苏阌山发电有限公司


事由：关于安全文明施工的事宜

在今日监理巡视过程中，发现问题如下：


- 1、现场施工的临时用电不符合三级配电要求。



- 2、施工现场工人未佩戴安全帽并且有个别工人有抽烟现象。



3、搅拌机无安全防护措施。




4、员工宿舍电线有乱拉乱接现象。





5、员工宿舍环境卫生不达标。





限要求你方在两日内回复我监理组并尽快整改，整改后通知我监理单位进行复查。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苏宇丽

日期: 2017 年 11 月 30 日

本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建