

## 监 理 通 知 单

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW） 编号：ZHJL-MSSC-04

致：上海上电电力工程有限公司

抄送：江苏阚山发电有限公司

事由：关于安全文明施工的事宜

内容：

2017年12月4日9点10分，我监理部巡视过程中发现问题如下：

- 1、净水楼新装爬梯固定用的膨胀螺丝安装数量不够。满足不了安全防护措施的目的。（图1）
- 2、E2区出现临时用电乱接的现象。（图2）

限要求你方在两日内回复我监理组并尽快整改，整改后通知我监理单位进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：董黎明

日期：2017年12月4日



本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

图 1



图 2

