

监 理 通 知 单

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW） 编号：ZHJL-MSSC-05

致：上海上电电力工程有限公司

抄送：江苏阚山发电有限公司

事由：关于安全文明施工的事宜

内容：

2017年12月20日9点10分，我监理部巡视过程中发现问题如下：

1. 光伏施工现场光伏组件堆放不规范（图1）

1. 光伏施工现场搬运不规范，发现单晶硅有划痕。（图2）

针对以上问题限要求你方在两日内回复我监理并立即整改，整改后通知我监理单位进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐文平

日期：2017年12月20日

监理项目部

本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。

图
1



图 2

