

监理工程师通知单

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-003

致: 上海亚泰建设集团有限公司

主题: 关于施工质量的相关事宜

内容:

我监理部在现场巡视时发现你单位在施工过程中存在以下质量问题:

- 1、接地扁铁固定时铁屑未清理干净,产生锈迹;
- 2、波纹管与桥架连接处固定不牢固;
- 3、部分波纹管过短,将电缆裸露在外,未起到保护电缆的作用;
- 4、桥架未做封堵处理且盖板间距过大;
- 5、施工现场垃圾未清理至干净;
- 6、4mm² 电缆绑扎随意不规范且影响感官;
- 7、桥架扎带绑扎不牢固;
- 8、桥架内电缆容量不符合规范要求。

针对以上问题,现通知你单位抓紧落实整改,并于3日内回复我监理项目部。否则,造成的一切后果由你单位自负。

附: 问题图片

项目监理机构(章):


总/专业监理工程师:

日


期: 2018.01.14

注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。


问题照片:



接地扁铁固定时铁屑未清理干净，产生锈迹




波纹管与桥架连接不牢固




波纹管过短电缆裸露




桥架盖板间距过大



垃圾未清理干净



电缆穿管绑扎不规范



桥架扎带绑扎不牢固



桥架内电缆容量不符合规范要求