

监 理 通 知 单

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20171209

致：南京南瑞太阳能科技有限公司 施工项目部

事由：关于厂房屋面瓦楞被踩踏事宜。

内容：由于人员施工过程中频繁将屋面瓦楞踩踏导致塌陷和损坏，我方经常收到厂区人员反映：

要求：

针对以上问题，为保证正常施工你方应在屋面施工完成后对破损处进行修补，望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张和

日期：2017年12月9日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。