

监理工程师通知单

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-001

致：中广核联达新能源工程有限公司（单位）

主题：关于现场安全文明施工存在隐患问题

内容：

- 1、现场屋顶采光带部分较薄弱，提醒工人屋面施工注意安全；
- 2、卸料平台无专项施工方案，未挂验收合格牌，无限载标识；
- 3、脚手架上钢板未固定，容易产生移动，存在安全隐患；

针对上述施工现场存在的安全隐患，望你单位抓紧落实整改，对施工现场做好自检自查及加强安全管理工作，整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：山东四通新能源科技有限公司山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目
部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：苗东明

日

期：2017.12.1



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。



由 扫描全能王 扫描创建



脚手架上钢板未固定

