

监理工程师通知单

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-005

致：中广核联达新能源工程有限公司（单位）

主题：关于施工资料相关事宜

内容：

你部在施工过程中存在如下资料问题：

- 1、材料进场报验未到位（包括三证）。
- 2、钢筋、黄沙、石子、砖等无复试报告。
- 3、无施工报验资料、浇注报审资料。

望你部接通知单后及时采取资料补缺措施，五日内报监理项目部。

抄送业主：山东四通新能源科技有限公司山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目
部

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建