

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：上海熠搜能源科技股份有限公司（单位）

主题：关于现场施工质量事宜

内容：

经我监理部现场巡视发现，你单位在施工过程中存在以下问题：

- 1、个别压块与组件之间未压实
- 2、个别夹具与檩条未紧贴

针对上述施工质量问题，要求你方重视并尽快落实整改，避免在以后施工过程中产生类似问题。整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：寿光兴昭新能源有限公司墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。

