

监理工程师通知单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSTZ-002

致： 南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础圈梁浇筑问题整改相关事宜

内容：

浇筑完成后表面未按照要求就行收面，尤其预埋件四周坑洼处较多，现场散落混凝土未进行清理，现场到处都是，现场施工整体严重不规范。

以上问题我方现场多次要求处理，仍未达到规范要求。经研究决定，限 1 个工作日整改完场并报监理部验收，下次如出现类似问题，全部拆除重做。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2017.12.6

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

