

# 表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 GSTZ-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工班组在基础圈梁绑扎时已按照图纸设计施工。
- 2、箱变等基础接地焊接已按要求整改。
- 3、模板安装已按要求整改。
- 4、每道工序完成后，通知监理验收合格再进行下一道工序。
- 5、施工垃圾已及时清理出场地。
- 6、施工班组进入施工现场全部佩带安全帽，施工区域已拉好安全警示带。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理： 张文具

日期： 2017.12.4



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 仲浩

日期： 2017.12.4




填报说明：


本表一式  份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份



整改照片



施工区域张拉安全隔离带



现场垃圾检查前



整改后



工人已正确佩戴安全帽

