

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSHF-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 GSHF-002 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已对浇筑完成的箱、逆变基础从新进行收面。
- 2、散落混凝土已进行整体清理。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：殷文兵

日期：2017.12.7



项目监理单位复查意见：

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：李中岩


日期：2017.12.7




填报说明：本表一式 4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份



整改照片



收面整改完成



检查前

整改后

