

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：长沙市巨晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSHF-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 GSHF-003 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、设备基础平面已整改完成；
- 2、墙体下抹灰已完成；
- 3、爬梯已按要求整改；
- 4、已增加连接点。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：熊文更

日期：2017.12.18

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：


专业监理工程师：仲浩

日期：2017.12.18

填报说明：本表一式 4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份



整改照片



收面整改完成

