

监理工程师通知单

工程名称：长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZXTZ-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础问题整改相关事宜

内容：1、昨天下午检查发现，基础竖筋位置有偏差，倾斜较多，墙体偏差尺寸较大，不符合图纸设计要求，严重影响施工质量，大部分基础坑存在相同问题，现要求你方尽快进行整改，整改完成后，自检合格报监理部验收。限 2 个工作日进行回复。

2、材料到场后要合理放置使用，如因你方卸货摆放、搬运、使用过程中造成的损坏，自行赔偿。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

刘俊

2017.12.7

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送单位。



由 扫描全能王 扫描创建

