

监理工程师通知单

工程名称：长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZXTZ-003

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础问题整改相关事宜

内容：

2017 年 12 月 17 日现场检查发现踏步梯制作焊接不符合要求，边缘扶手松动、焊接点焊接没有满焊中间缝隙较大、踏步梯地面支撑较少与厂房连接点较少、表面锈蚀部分较多、焊接点没有喷漆处理。


踏步梯是施工人员上下通道，关乎人身安全问题，必须重视。

以上问题要求你方在 3 个工作日内整改完成，自检合格后报监理部验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送单位。



由 扫描全能王 扫描创建

