

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号: FXHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FXTZ-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、蜂窝麻面已整改完成。
- 2、立柱顶预埋件已放正。
- 3、漏筋现象已整改。
- 4、立柱已整改。
- 5、表面高低不平已整改

附件: 回复材料。

承包单位 (章):

项目经理: 熊文兵

日 期: 2017-12-12

项目监理机构复查意见:

项目监理机构 (章):


专业监理工程师: 张本雄

日 期: 2017.12.13

填报说明: 本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份



整改照片



整改后

