

监理通知回复单

工程名称: 宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-SG-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 YXYD-ZHJL-JLTZ-003 的监理通知后, 已按要求完成了所有整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 1. 我施工项目部已对复合厂新仓库支架支墩错位, 导致斜撑变形情况进行调整, 现全部到位。

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2018.12.13
宜兴远电新能源有限公司
2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2018.12.13

注: 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存__份。