

监理通知回复单

工程名称: 宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-SG-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 YXYD-ZHJL-JLTZ-004 的监理通知后, 已按要求完成了所有整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 1. 我施工项目部在施工中同组光伏组件和相邻组件边缘高差情况已都整改, 符合规范要求。

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2018.6.3
宜兴远电新能源有限公司
2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2018.6.3

注: 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存__份。