

## 监理通知回复单

工程名称:宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目 编号:  
SXMB14-SG-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:


我方接到编号为 YXYD-ZHJL-JLTZ-005 的监理通知后, 已按要求完成了所有整改工作, 现报上,  
请予以复查。

详细内容:

附件: 1. 我施工项目部组件安装过程中, 组件钢化玻璃上的薄膜有划伤的已更换, 以后再施  
工中不会有类似情况。



监理项目部复查意见:



注: 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。