

## 监理通知回复单

工程名称: 宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWP 屋顶分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-SG-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:



我方接到编号为 YXYD-ZHJL-JLTZ-006 的监理通知后, 已按要求完成了所有整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 1. 我施工项目部在施工前等结冰化后且屋面干后再进行施工。

施工项目部 (章):   
项目经理:   
日期: 2018.11.11

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):   
总/专业监理工程师:   
日期: 2018.11.11

注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。