

监理通知回复单

工程名称：山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：001

致 常州正衡电力工程有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 001 的监理通知后，已按要求完成了 组件偏差大完整不顺直的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：



施工项目部（章）：

项目经理： 张平峰

日期： 2018.1.1



监理项目部复查意见：

复查合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 刘士发

日期： 2018.1.1



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。