

## 监 理 通 知 单

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-TZ-003

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 阀车间部分支架安装不平直

内容:

监理方在施工现场巡查中发现你单位在阀车间支架安装过程中, 部分支架安装歪曲, 不平直。不符合光伏支架安装规范要求。

针对以上问题, 现要求你单位及时进行整改。

如后期造成返工及一切不良后果, 责任由你单位自行负责。

注: 后附相关问题照片

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。


请于 2017 年 12 月 20 日前填报回复单。

监理项目部(章)


现场负责人: 刘瑞杰

日期: 2017 年 12 月 27 日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



2017. 12. 17



2017. 12. 17