

监 理 通 知 单

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-TZ-005

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 组件搬运不规范。

内容:

监理方在施工现场巡查中发现施工人员在组件搬运过程中存在以下质量安全问题:

- 1、施工人员进行组件搬运时背朝组件玻璃面板, 未两人一块抬放。
- 2、组件摆放过程中未轻拿轻放。

现要求现场施工管理人员加强管理, 对施工人员进行全面技术交底。

若后期出现光伏组件隐裂及一切不良后果, 责任有各单位自行负责。

注: 后附相关问题照片

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 12 月 21 日前填报回复单。

监理项目部(章)

现场负责人: 刘锦水

日期: 2017 年 12 月 18 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



背朝组件玻璃面板搬运 2017. 12. 18



组件摆放未轻拿轻放 2017. 12. 18