

监理通知回复单

工程名称：潍柴动力（青州）传控技术2MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：WCDL-HF-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WC-TZ-03 的监理通知后，已按要求完成了 支架不平直的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：根据监理现场巡查结果，确实存在少量支架安装不平直的问题，我方已及时检查，现已整改完毕。

附件：支架安装不平直的整改照片

镇江新华电集团有限责任公司
山东青州潍柴项目部

项目经理： 张俊
日期： 2017.12.18

监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师： 孔令才
日期： 2017.12.18

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

