

## 监理通知回复单

工程名称：潍柴动力（青州）传控技术 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WCDL-HF-04

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WC-TZ-04 的监理通知后，已按要求完成了 安全防护网的搭建 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：根据监理现场巡查结果，确实存在防护网未全部搭建的问题，我方已及时检查，现已整改完毕。

附件：安全防护网搭建照片



项目经理： 张强  
日期： 2017.12.18

监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求。



监理项目部（章）：  
总/专业监理工程师： 张强  
日期： 2017.12.18

注 本表一式\_\_\_\_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存\_\_\_\_份。



