

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥项目)

编号：ZHJL-YHGS-023

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目羲和施工项目部

事由：关于蔡桥施工质量问题

2018.4.3 号在巡视检查中发现，2 号区域东北角有三排管桩所使用的立柱与图纸要求不符，比要求的短了，会使支架和组件的标高下降，对强度、防洪、遮挡和外观质量是否有影响，因此要求你单位立即停止违规施工，一切按图纸要求施工，否则将给予严厉处罚，违规施工的结果我们也不予承认，由此造成的一切后果由你单位自负。



针对以上问题望你项目部接到通知后，立即进行整改，整改完成后报监理项目部检查，以上事宜二日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：董子明

日期：2018年4月3日

