

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编 号：ZHJL-YHGS-017

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于管桩施工事宜

内容：我监理人员巡视现场时发现，你单位在 1#、2#、3#区域水塘管桩施工过程中，由于现场施工人员控制不到位，出现如下质量问题：

1.个别组线出现偏差；

2.部分管桩不垂直，个别管桩歪斜严重，误差较大；

上述问题要求你单位及时整改并自检完成后，在支架安装前，以书面形式报我监理项目部进行验收，验收合格后方可进入下道工序，不得以任何理由，不按程序报验和随意施工，否则将进行严肃处理。





监理单位 (章)

总/专业监理工程师 (章)

日期: 2018 年 3 月 7 日

注 本表一式__份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位存__份。