

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站项目 编号：SXMB18-SGX01-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-06 的监理通知后，已按要求完成了 立柱焊接整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、现场立柱已要求满焊，对点焊、漏焊、夹渣焊等焊接不合格进行整改。
- 2、及时清理柱头，保证焊接质量。



监理项目部复查意见：

经复查，整改符合规范和设计要求



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速蔡桥 3.8MW 互通分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YHGS-06

致：常州正衡电力工程监理有限公司蔡桥 3.8MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-06 的监理通知后，已按要求加强了 柱头焊接管理 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对柱头点焊、漏焊、焊缝高度不足，已进行处理。
- 2、对柱头防腐不合格的，已整改，同时要求后续施工严格按规范施工。



监理项目部复查意见：

经复查，整改符合规范要求及设计图纸



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。