

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站项目 编号：SXMB18-SGX01-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-11 的监理通知后，已按要求完成了 桩基校正及立柱修补事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、北侧水塘管桩下沉管桩采取加高立柱方式，歪斜管桩已整改完成。
- 2、桩顶立柱严禁切割已进行教育，后续不再发生。
- 3、修补方案已制定，并上报审核。



监理项目部复查意见：

经复查，已按上述措施整改。



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。