

## 监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式电站项目


编号：TYGF—010

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于现场施工质量的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位 1#厂房屋顶西侧逆变器基础四周回填前未通知我单位进行验收，已回填部位接地扁钢未做防腐处理，接地点焊接处不符合设计要求。

为确保现场施工质量，现要求你单位立即整改，并通知我单位进行验收，否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年2月28日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。