

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目


编号：HSGF—011

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于现场施工质量的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现 1#厂房箱变基础与 2 #厂房箱变基础间主接地网焊接不规范。

为确保施工质量和进度达到预期目标，要求你单位立即整改，并通知我单位验收。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王良文

日期：2017年12月28日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。