

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目


编号：TYGF—0013

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位对过路电缆沟电缆未穿钢管。

为确保施工质量和进度达到预期目标。现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 12 月 29 日

注 本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存____份。